

### Arneses para construcción V-FORM

No. Parte	Descripción	No. Parte	Descripción	Normas
Arneses Actuales		Arneses V-FORM		
10072478	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, XSM	10197195	Arnés V-FORM, extra pequeño, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.55
10072479	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, STD	10197196	Arnés V-FORM, estándar, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.15
10072480	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, XLG	10197197	Arnés V-FORM, extra grande, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.54
10072481	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras de conexión rápida, SXL	10197198	Arnés V-FORM, súper extra grande, argolla en D en espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.53
10072482	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, XSM	10197199	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en cadera y espalda de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.49
10072483	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, STD	10197200	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en cadera y espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.16
10072484	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, XLG	10197231	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.48
10072485	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras de conexión rápida, SXL	10197232	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión rápida en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.47
10072486	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10196702	Arnés V-FORM, extra pequeño, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.57
10072487	Arnés Workman, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10196642	Arnés V-FORM, estándar, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.25
10072488	Arnés Workman, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, XL	10197160	Arnés V-FORM, extra grande, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.26



10197196



10197200



10196642



10197215

10072489	Arnés Workman, tipo chaleco, argolla en D en espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197201	Arnés V-FORM, súper extra grande, argolla en D en espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.56
10072490	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197214	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.52
10072491	Arnés Workman, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10197215	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.24
10072492	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197216	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.51
10072493	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197217	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.50
10108743	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197202	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.45
10108744	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, STD	10197203	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en pecho y espalda de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.42
10108745	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197204	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.44
10108791	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197205	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.43

## Arneses para construcción V-FORM

No. Parte	Descripción	No. Parte	Descripción	Normas
<b>Arneses Legacy</b>		<b>Arneses V-FORM</b>		
10108767	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197206	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.37
10108768	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, STD	10197207	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.34
10108769	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197208	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.36
10108770	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en cadera, pecho y espalda, correa de conexión rápida en el pecho, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197209	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en cadera, pecho y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.35
10172977	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197218	Arnés V-FORM, extra pequeño, argollas en D en hombros y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.21

10172978	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10197219	Arnés V-FORM, estándar, argollas en D en hombros y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.18
10172979	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, XLG	10197220	Arnés V-FORM, extra grande, argollas en D en hombros y espalda de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.20
10172980	Arnés Workman, tipo chaleco, argollas en D en hombros y espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197221	Arnés V-FORM, súper extra grande, argollas en D en hombros y espalda, de conexión con hebilla en piernas	ANSI Z359.11 CSA Z259.19

## Arneses para construcción V-FORM

No. Parte	Descripción	No. Parte	Descripción	Normas
<b>Arneses para construcción Legacy</b>		<b>Arneses para construcción V-FORM™</b>		
10072494	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, XSM	10197363	Arnés para construcción V-FORM, extra pequeño, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.11
10072495	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, STD	10197364	Arnés para construcción V-FORM, estándar, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.5
10077572	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, acolchado en los hombros, XL	10197365	Arnés para construcción V-FORM, extra grande, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.6
10072497	Arnés para construcción Workman, correa de conexión rápida en el pecho, argollas en D en cadera y espalda, perneras con hebilla y ojales, SXL	10197366	Arnés para construcción V-FORM, súper extra grande, argolla en D en cadera y espalda, de conexión con hebilla en piernas, acolchado en los hombros	ANSI Z359.11 CSA Z259.9



10197207



10197219



10197364

**Nota:** Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.

