



JORGE ALBERTO GONZALEZ JIMENEZ  
GOJJ820304-JC1




# CREAR

Diseñar, proyectar y ejecutar proyectos de la mano de nuestros clientes es nuestra mejor satisfacción, con estándares de calidad nos manejamos siguiendo las normas mexicanas vigentes, así como utilizando los materiales de marcas reconocidas, con personal supervisado en todo momento y herramienta indispensable para llegar a las metas de los proyectos de nuestros clientes, realizando los trabajos con normas y equipos de seguridad, dando a nuestros clientes la tranquilidad de un excelente trabajo.

Con un grupo multidisciplinario de profesionales hemos logrado concretar con éxito y satisfacción varios proyectos en el rubro de mantenimiento, instalación eléctrico, remodelación construcción y equipamiento de espacios publicos y privados.





## Instalacion electrica

Para esta se necesito poner un transformador de 75 Kva para los equipos que se requerian en el area de taller como cortadora laser de 3000 v, dobladora cnc y diversos equipos de soldadura.



# ARTEMISA




## **2023 - 2024**

- Remodelacion del espacio.
- instalacion electrica de oficinas y taller
- Sistema de aire acondicionado
- Canceleria de aluminio
- Tablaroca
- Pintura


# UAM SANTA FE



Render



Trabajo final



## ADAPTACIÓN Y RECONFIGURACION DE AREA PARA LABORATORIO

Para esta se necesito un equipo multidisciplinario pues las acciones a realizar Fueron.

Carpinteria.

Herreria.

Tablaroca.


Aluminio.

Instalaciones electricas.

Pintura.


Piso para gimnacio.

Albañileria.





# Tablaroca





# Carpinteria



# Herreria





# CAMION

Desarrollo y fabricacion prototipo

Caja para camion 550 con cajones ocultos






# NERI VELA CHAPULTEPEC



## REHABILITACION DE ESPACIO NERI VELA


Demolicion, reconstrucción, pintura, plomeria y conexion electrica e instalaciones. fueron las acciones llevadas acabo para rehabilitar el espacio y poner en operacion nuevamente.





# JAM



JARDIN DE ADULTOS MAYORES BOSQUE DE CHAPULTEPEC 1ra SECC.



## REHABILITACION DEL JAM

La rehabilitación de diversos espacios e infraestructura del lugar denominado Jardín de adultos mayores llevo a cabo trabajos como la rehabilitación de la escultura el sargento, su iluminación con lamparas adecuadas como los demas espacios y edificios, la reparación de la red electrica en andador principal y biblioteca.








# PARQUE LA HORMIGA

PARQUE LA HORMIGA BOSQUE DE CHAPULTEPEC 1ra SECC.









# PARQUE DE LA HORMIGA

## PARQUE DE LA HORMIGA


En este parque se hicieron trabajos de plomería, herrería, duroc, instalación eléctrica rehabilitación de tomas de agua usadas para riego de los jardines haciendo desde los registros y cambiando toda la tubería existente, en los baños se implementaron dos sistemas más de suministro de agua para tener siempre el servicio, se puso un piso texturizado de resina epoxica y con esto múltiples detalles para eficientar su limpieza. Mantenimiento a algunos juegos como tirolesa y redes.






## DISEÑO Y FABRICACION DE REJILLAS

En acero inoxidable se diseñaron estas rejillas para obstruir el accidental perdida de articulos y basura hacia el drenaje con gran valor estetico y funcional.



## DISEÑO Y FABRICACION DE COLADERAS

Para una mejor limpieza se sustitulleron las coladeras insuficientes por estas hechas a medida tipo irving



## REPARACION E INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS


Se reviso todos los circuitos electricos y luminarios dejando nuevo toda la instalacion.



## TOMAS DE AGUA

Se repararon 22 tomas de agua con sus registros, cabe mencionar que algunas no se pudo cerrar el suministro de agua y se cambiaron tomas con la fuerza de la red de aguas.






## TINACO Y SISTEMA


Se instaló con base de herrería y cubierto en duroc con tema estético tinaco y sistema de agua en baños del Parque de la Hormiga.

# ACCESOS 1ra SECC







## ACCESOS EN LA PRIMERA SECC DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC

Hace tiempo no se hacia mantenimiento a los accesos lo cual el tiempo lo cual cobro factura, por lo cual se le da mantenimiento profundo a todos los accesos cambiando laminas, tejuelos, broches y rodamientos y en algunos casos rieles, se reforzaron pelaron y pintaron nuevamente para su correcto funcionamiento .









Cotas en cm

Rojo: Corte

Azul: Grabado




## FABRICACION DE ORNAMENTOS

Con el tiempo fueron callendose algunos ornamentos de las puertas aqui fabricamos copias iguales de los mismos para sustituir y acompletar.






# REJA EN 1ra SECC




## REPARACION Y PINTURA DE 500 M DE REJA

Con metodos mecanicos manuales de limpio y quito pintura de la reja cuidando no lastimar mas, poniendo un primario y volviendo a pintar y poner ornamentos faltantes.





# REFUERZOS EN COLUMNAS



## REPARACION Y REFUERZO DE COLUMNAS

Un accidente vehicular tiro una puerta de los accesos principales y se opto por reforzar las columnas sin dañar la estetica de la puerta lo cual se decidio de esta manera.







# UAM DUCTO ENCINAL



## **DUCTO SUBTERRANEO PARA LINEA ELECTRICA, VOZ & DATOS Y DETECCIÓN DE HUMO, EN LABORATORIOS DE INVESTIGACION EN EL ENCINAL, UNIDAD CUAJIMALPA**

Trazo, corte, demolición, y excavación para instalar tubería poliflex, haciendo registros para luego cablear y hacer las instalaciones requeridas para dicho proyecto.

